

溫泉檢驗證明書

申請單位：蘊泉庄(鴻寬)

溫泉名稱：淡水溫泉

營業處所：新北市淡水區淡金路79巷16號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
 聯絡人：連怡婷

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：109.12.21

水質特徵	顏色：微黃 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：43.5~51.1 儲槽出水口：36.5℃ 檢測時氣溫：20.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.4 儲槽出水口 pH 值：7.4	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫		換水頻率：個人池每次使用後更換 其他：無



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：109.12.22

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子 氯離子	4050 10900	4040 11300	滴定法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	17600	18100	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：氯化物碳氫鹽泉

檢驗證明：

<p>符合溫泉標準合格證章</p>	<p>檢驗機關(構)、團體簽章</p>
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上</p> <p>3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上</p> <p>4. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第三項 氯離子 250 mg/L 以上</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>