

溫泉檢驗證明書

申請單位：瀧乃湯浴室

溫泉名稱：北投溫泉

營業處所：台北市北投區光明路 244 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：106.01.03

| | | | |
|------|--|---|--|
| 水質特徵 | 顏色：微濁 味道：微臭 雜質：無雜質 其他：無 | 泉溫 | 使用端出水口：60.4℃ 儲槽出水口：— 檢測時氣溫：21.5℃ |
| 酸鹼度 | 使用端出水口 pH 值：2.4 儲槽出水口 pH 值：— | 溫泉取得方式 | <input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水 |
| 供給方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加熱增溫 | <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 加水降溫 | 換水頻率：每日換水 其他： |


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：106.01.04

| 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 | 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 |
|--------------|-----------|-------|------------|------------------------|--------------|--------|---------------|
| | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | | | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | |
| 陽離子成分： 總鐵 | 77.4 | — | 火焰式原子吸收光譜法 | 陰離子成分： 硫酸根離子 氯離子 | 2620 2620 | — — | 濁度法 硝酸汞滴定法 |
| 總溶解固體量 | 13000 | — | 原水過濾法 | 特殊成分： | | | |

(三) 泉質類別：酸性-鐵-氯化物硫酸鹽泉

檢驗證明：

| | |
|---|---|
| 符合溫泉標準合格證章 | 檢驗機關(構)、團體簽章 |
| 1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第二項硫酸根離子 250 mg/L 以上 4. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第三項氯離子 250 mg/L 以上 5. 泉質符合溫泉標準第二條第三款第三項總鐵大於 10 mg/L |  |



報告編號：EZ106H0001