

溫泉檢驗證明書

申請單位：小川源投資開發有限公司

溫泉名稱：烏來溫泉

營業處所：新北市烏來區烏來街32號1樓

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：106.03.20

水質特徵	顏色：微濁 味道：碳酸味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：41.2~60.1 儲槽出水口：58.1℃ 檢測時氣溫：22.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.4~8.0 儲槽出水口 pH 值：7.4	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	<input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 加水降溫	換水頻率：大眾每日換水，湯屋每次換水 其他：5-10%，湯屋加水降溫

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：106.03.21

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子 氯離子	858 ND(<0.58)	1070 0.74	滴定法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	952	1190	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上</p> <p>3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項 碳酸氫根離子 250 mg/L 以上</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>

報告編號：EZ106H0016